

◎「長期使用製品安全点検制度」の特定保守製品の為、使用開始10年後の点検が義務化されています。機器メーカーに所有者登録して、適切な時期に点検（有料）を受けましょう。

1 事象

浴室用電気乾燥機から温風が出ず、衣類が乾きにくい。

2 原因

吸気口についているエアフィルターにゴミやホコリがたまりによる通気不足。

3 メンテナンスしないとこうなる

モーターに負担が掛かり、モーター部の不具合に繋がり、さらに温風の出が悪くなってしまいます。この状態が続くと、モーターが焼け、火災に繋がる可能性があります。

4 対応

直ぐにエアフィルターの清掃をしてください。

改善されない場合は、住宅メーカーに修理を依頼して下さい。

下記メンテナンススケジュールをご参考に、部品交換又は本体交換のご検討をお願いいたします。

「長期使用製品安全点検制度」対象製品なので使用開始10年後の点検が義務化されています。



5 メンテナンススケジュール(目安)

5年	10年	15年	20年
点検・部品交換	〈本体〉 点検・交換	点検・部品交換	〈ユニット一式〉 点検・交換