

### 1 事象

①水栓のホース部分から水漏れがある。



②水栓のガタつきがある。水栓レバーが重い。



### 2 原因

- 事象① 水栓のシャワーホースなどの劣化。  
水栓シャワーホース根元の袋ナットパッキンの緩み・劣化。
- 事象② 水栓の取付部分の緩みや劣化。  
水栓レバーのカートリッジの劣化。

### 3 メンテナンスしないとこうなる


そのまま使い続けると水漏れがキャビネット内や床への漏水の結果、変色や腐食することがあります。



### 4 対応

- ①直ちに使用を中止し、住宅メーカーに修理を依頼してください。
- ②直ぐに住宅メーカーに直しを依頼してください。下記メンテナンススケジュールをご参考に、部品交換又は本体交換のご検討をお願いいたします。

### 5 メンテナンススケジュール(目安)



磨耗劣化部品は、5年を交換の目安としておりますが、逆流防止弁については、より安全を考え、早め（3年～5年）の点検・交換（有料）をお奨めします。

引用：一般社団法人 日本バルブ工業会 水栓のQ&A「水栓の性能を維持するためにはどうしたらいいの？」