


1 事象

①排水トラップ部から水漏れしている



②カウンターのひび割れ、欠けがある



2 原因

事象① パッキンの劣化、ナットの緩み。

事象② 硬いものの落下。

3 メンテナンスしないとうなる

事象① 異臭の発生、床の変色・ふやけ・腐食が発生することがあります。

事象② ひびの拡大によるキャビネット内への水浸入でシミや木部のふやけ・変形することがあります。

4 対応

①直ちに使用を中止し、住宅メーカーに修理を依頼してください。

②取り急ぎ、『ひびの部分はガムテープ等で保護』『ナットの増し締めや取扱説明書にしたがって調整を行い』、直ぐに住宅メーカーに直しを依頼してください。

下記メンテナンススケジュールをご参考に、部品交換又は本体交換のご検討をお願いいたします。

5 メンテナンススケジュール(目安)

