

### 1 事象

床下配管の水漏れ



### 2 原因

配管接合部またはヘッダー本体や配管が経年劣化により水漏れします。

### 3 メンテナンスしないところなる

水漏れが発生した結果、床が腐ったり、水がたまり床根太等を痛める可能性があります。

### 4 対応

- ・漏水箇所の部品交換
  - ・ヘッダー配管等のヘッダー本体や配管の交換
- このような場合は、ご使用は避けて住宅メーカーに依頼してください。

### 5 メンテナンススケジュール(目安)

